

 **COMUNE DI CAIVANO**
UFFICIO PROTOCOLLO
24 MAR. 2010
Nr. 5999

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Costituita ex art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. n. 16 del 28 novembre 2008
Sede : Via C. Alvaro, 8 - 80072 POZZUOLI (NA)
Partita IVA 06321661214 - Codice Fiscale 96024110635

Dipartimento Prevenzione
U.O.P.C. - Parco Verde - Caivano
Tel./Fax: 0818800538-0818800545

Prot.n. 110
del 22/03/2010

Caivano Li, 22/03/2010

Oggetto: relazione
sopralluogo STIR di Caivano

AL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE DI CASORIA
DELL' A.S.L. NA2 NORD

AL RESPONSABILE
DELLO S.T.I.R

AL SIG. COMMISARIO
STRAORDINARIO DEL
COMUNE DI CAIVANO

E p.c. AL RESPONSABILE
DEL S.I.S.P.

OGGETTO: RELAZIONE SULLO S.T.I.R DI CAIVANO (NA) (già Impianto di CDR).

A seguito e della comunicazione in copia allegata in riferimento all'ordinanza commissariale n°258 del 03/10/2003, dal sopralluogo effettuato dallo scrivente in data odierna si rileva quanto segue:

Biofiltri 501-502:

Sono in corso attività di campionamento aria finalizzate al monitoraggio delle emissioni in atmosfera

Aree esterne all'impianto:

All'arrivo in impianto, alle ore 11,00 circa, l'impianto risulta funzionante e presidiato da militari; è stata rilevata la presenza di n°18 automezzi incolonnati lungo la strada di accesso esterna all'impianto, in attesa di conferire il proprio carico di RSU.

La strada citata si trova in buone condizioni igieniche.

Aree esterne ai capannoni :

La viabilità interna e i diversi piazzali si presentano in buone condizioni di pulizia e si rileva la presenza di cani randagi già segnalati nelle relazioni precedenti, per i quali gli scriventi si sono già attivati presso gli organi competenti, per richiederne la cattura.

Stoccaggi :

Fossa di ricezione: Il livello dei rifiuti stoccati in fossa risulta attestata ad una quota di 1 metro al di sopra del piano piazzale.

Stabilizzazione MVA1, MVA2 e MVS

La situazione è immutata rispetto ai sopralluoghi precedenti nei capannoni MVA, il capannone MVS

è pieno per 1/5 ad un livello di circa tre metri.

Stoccaggio avanfossa:

Il locale avanfossa risulta sgombro da ecoballe.

Stoccaggio balle:

Complessivamente sono presenti posizionate sul piazzale in CLS N° 300 balle in buone condizioni di filmatura. Durante il sopralluogo si è assistito ad operazioni di carico delle suddette ecoballe.

Stoccaggio edificio di pre-raffinazione:

Tale sezione risulta sgombra da sovrullo.

Esalazioni maleodoranti:

Si avvertono esalazioni all'interno dell'avanfossa, in prossimità dei portelloni ad impacchettamento della fossa di ricezione.

Altre esalazioni provengono soprattutto dal depuratore regionale di Orta di Atella confiuo allo STIR.

Vi sono sei Scrubber funzionanti.

In corrispondenza dei varchi di ingresso degli edifici di stabilizzazione e pre-raffinazione, risultando i portoni ad impacchettamento rapido chiusi, non si avvertono cattivi odori.

Situazione edificio di post-raffinazione:

La situazione non è variata rispetto al sopralluogo precedente.

I portoni ad impacchettamento rapido dei diversi capannoni si presentano tutti chiusi.

IL MEDICO RESPONSABILE

Dr. Pasquale Pezzano